




LI...-Q25L...-IOLX3-... Linearwegsensoren mit IO-Link-Schnittstelle

Betriebsanleitung



Inhaltsverzeichnis

1	Uber dies	e Anleitung	5
	1.1	Zielgruppen	5
	1.2	Symbolerläuterung	5
	1.3	Weitere Unterlagen	5
	1.4	Feedback zu dieser Anleitung	5
2	Hinweise	zum Produkt	6
	2.1	Produktidentifizierung	6
	2.2	Lieferumfang	6
	2.3	Turck-Service	6
3	Zu Ihrer S	icherheit	7
	3.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	7
	3.2	Naheliegende Fehlanwendung	7
	3.3	Allgemeine Sicherheitshinweise	7
4	Produktbe	eschreibung	8
	4.1	Geräteübersicht	
	4.2	Eigenschaften und Merkmale	9
	4.3	Funktionsprinzip	9
	4.4	Funktionen und Betriebsarten	
	4.4.1	IO-Link-Modus	
	4.4.2	Ausgangskennlinie	
	4.5 4.5.1	Technisches Zubehör	
	4.5.2	Anschlusszubehör	
5	Montierer	1	16
	5.1	Freie Positionsgeber montieren	
6	Anschließ	en	18
	6.1	Anschlussbild	18
7	In Betrieb	nehmen	19
8	Betreiben		20
	8.1	LED-Anzeigen	
9	Einstellen	und Parametrieren	21
	9.1	Einstellbare Funktionen und Eigenschaften	21
	9.2	Einstellen über IO-Link	
10	Störungei	n beseitigen	22
11	Instand ha	alten	23
12	Repariere	n	23
	12.1	Geräte zurücksenden	
13	Entsorger	1	23
14	Technisch	e Daten	24
15	Turck-Nie	derlassungen – Kontaktdaten	26

Inhaltsverzeichnis

1 Über diese Anleitung

Die Anleitung beschreibt den Aufbau, die Funktionen und den Einsatz des Produkts und hilft Ihnen, das Produkt bestimmungsgemäß zu betreiben. Lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch des Produkts aufmerksam durch. So vermeiden Sie mögliche Personen-, Sach- und Geräteschäden. Bewahren Sie die Anleitung auf, solange das Produkt genutzt wird. Falls Sie das Produkt weitergeben, geben Sie auch diese Anleitung mit.

1.1 Zielgruppen

Die vorliegende Anleitung richtet sich an fachlich geschultes Personal und muss von jeder Person sorgfältig gelesen werden, die das Gerät montiert, in Betrieb nimmt, betreibt, instand hält, demontiert oder entsorgt.

1.2 Symbolerläuterung

In dieser Anleitung werden folgende Symbole verwendet:



GEFAHR

GEFAHR kennzeichnet eine gefährliche Situation mit hohem Risiko, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.



WARNIING

WARNUNG kennzeichnet eine gefährliche Situation mit mittlerem Risiko, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



VORSICHT

VORSICHT kennzeichnet eine gefährliche Situation mit mittlerem Risiko, die zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



ACHTUNG

ACHTUNG kennzeichnet eine Situation, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



HINWEIS

Unter HINWEIS finden Sie Tipps, Empfehlungen und nützliche Informationen zu speziellen Handlungsschritten und Sachverhalten. Die Hinweise erleichtern Ihnen die Arbeit und helfen Ihnen, Mehrarbeit zu vermeiden.

HANDLUNGSAUFFORDERUNG

Dieses Zeichen kennzeichnet Handlungsschritte, die der Anwender ausführen muss.

 \Rightarrow

HANDLUNGSRESULTAT

Dieses Zeichen kennzeichnet relevante Handlungsresultate.

1.3 Weitere Unterlagen

Ergänzend zu diesem Dokument finden Sie im Internet unter www.turck.com folgende Unterlagen:

- Datenblatt
- IO-Link-Parameterhandbuch
- Inbetriebnahmehandbuch IO-Link-Devices


1.4 Feedback zu dieser Anleitung

Wir sind bestrebt, diese Anleitung ständig so informativ und übersichtlich wie möglich zu gestalten. Haben Sie Anregungen für eine bessere Gestaltung oder fehlen Ihnen Angaben in der Anleitung, schicken Sie Ihre Vorschläge an techdoc@turck.com.

2 Hinweise zum Produkt

2.1 Produktidentifizierung





4 4-polig, M12 × 1

Steckerbauform (Stelle 3)
1 Gerade

Steckerbauform (Stelle 1 u. 2)
H1 Steckerbinder M12 × 1

2.2 Lieferumfang

Im Lieferumfang sind enthalten:

- Linearwegsensor
- Kurzbetriebsanleitung

2.3 Turck-Service

Turck unterstützt Sie bei Ihren Projekten von der ersten Analyse bis zur Inbetriebnahme Ihrer Applikation. In der Turck-Produktdatenbank unter www.turck.com finden Sie Software-Tools für Programmierung, Konfiguration oder Inbetriebnahme, Datenblätter und CAD-Dateien in vielen Exportformaten.

Die Kontaktdaten der Turck-Niederlassungen weltweit finden Sie auf S. [▶ 26].



3 Zu Ihrer Sicherheit

Das Produkt ist nach dem Stand der Technik konzipiert. Dennoch gibt es Restgefahren. Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, müssen Sie die Sicherheits- und Warnhinweise beachten. Für Schäden durch Nichtbeachtung von Sicherheits- und Warnhinweisen übernimmt Turck keine Haftung.

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die induktiven Linearwegsensoren dienen zur berührungslosen und verschleißfreien linearen Positionserfassung.

Das Gerät darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden übernimmt Turck keine Haftung.

3.2 Naheliegende Fehlanwendung

■ Die Geräte sind keine Sicherheitsbauteile und dürfen nicht zum Personen- und Sachschutz eingesetzt werden.

3.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Nur fachlich geschultes Personal darf das Gerät montieren, installieren, betreiben, parametrieren und instand halten.
- Das Gerät nur in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen und internationalen Bestimmungen, Normen und Gesetzen einsetzen.
- Das Gerät erfüllt die EMV-Anforderungen für den industriellen Bereich. Bei Einsatz in Wohnbereichen Maßnahmen treffen, um Funkstörungen zu vermeiden.

4 Produktbeschreibung

Die induktiven Linearwegsensoren der Baureihe LI-Q25L bestehen aus einem Sensor und einem Positionsgeber. Die beiden Komponenten ergeben ein Mess-System zur Erfassung und Umformung der Messgröße Länge bzw. Position.

Die Sensoren werden mit einer Messlänge von 100...2000 mm geliefert: Im Bereich von 100...1000 mm sind Varianten in Schritten von 100 mm erhältlich, im Bereich von 1000...2000 mm Varianten in Schritten von 250 mm. Der maximale Messbereich des Sensors wird durch seine Länge vorgegeben. Durch einen Teach-Prozess kann der Startpunkt des Messbereichs individuell angepasst werden. Die Steigung der Ausgangskennlinie bleibt auch nach der Änderung des Startpunkts gleich.

Der Sensor ist in einem quaderförmigen Aluminiumprofil untergebracht. Der Positionsgeber ist in unterschiedlichen Varianten in einem Kunststoffgehäuse ausgeführt (vgl. Zubehörliste in Kapitel 4.5). Sensor und Positionsgeber erfüllen die Schutzart IP67 und halten Vibrationen bewegter Maschinenteile sowie einer Vielzahl aggressiver Umgebungsmedien langfristig stand. Sensor und Positionsgeber gemeinsam ermöglichen ein berührungsloses und verschleißfreies Messverfahren. Die Sensoren arbeiten absolut. Spannungsausfälle erfordern keinen erneuten Nullpunktabgleich und keine Nachkalibrierung. Alle Positionswerte werden absolut ermittelt. Referenzfahrten nach einem Spannungsausfall sind unnötig.

4.1 Geräteübersicht




Abb. 1: Abmessungen in mm – L = 29 mm + Messlänge + 29 mm




Abb. 2: Abmessungen – Gerätehöhe



4.2 Eigenschaften und Merkmale

- Quader, Aluminium/Kunststoff
- Vielseitige Montagemöglichkeiten
- Messbereichs-Anzeige über LED
- Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
- Kurze Blindzonen
- Prozesswert im 32-Bit IO-Link-Telegramm
- 15...30 VDC
- Steckverbinder, M12 × 1, 4-polig

4.3 Funktionsprinzip

Die LI-Q25L-Linearwegsensoren arbeiten berührungslos auf Basis des induktiven Resonator-Messprinzips. Die Messung ist unempfindlich gegenüber Magnetfeldern, da der Positionsgeber nicht auf einem Magneten, sondern auf einem Spulensystem basiert. Sensor und Positionsgeber bilden ein induktives Mess-System. Abhängig von der Stellung des Positionsgebers erzeugt eine induzierte Spannung entsprechende Signale in den Empfangsspulen des Sensors. Im internen 16-Bit-Prozessor des Sensors werden die Signale ausgewertet und über die IO-Link-Schnittstelle ausgegeben.

4.4 Funktionen und Betriebsarten

4.4.1 IO-Link-Modus

Für den Betrieb im IO-Link-Modus muss das IO-Link-Gerät an einen IO-Link-Master angeschlossen werden. Wenn der Port im IO-Link-Modus konfiguriert ist, findet eine bidirektionale IO-Link-Kommunikation zwischen dem IO-Link-Master und dem Gerät statt. Dazu wird das Gerät über einen IO-Link-Master in die Steuerungsebene integriert. Zuerst werden die Kommunikationsparameter (communication parameter) ausgetauscht, anschließend beginnt der zyklische Datenaustausch der Prozessdaten (Process Data Objects).

4.4.2 Ausgangskennlinie

Die Steigung der Ausgangskennlinie bleibt auch bei geändertem Messbereich unverändert. Der Endpunkt des Messbereichs bleibt gleich.





Abb. 3: Messbereich


4.5 Technisches Zubehör

4.5.1 Montagezubehör






Maßbild	Тур	ID	Beschreibung
Ø 4,4 (4x) 7 19 19,9 35,8	P6-LI-Q25L	6901069	freier Positionsgeber für Linear- wegsensoren LI-Q25L; der Nenn- abstand zum Sensor beträgt 1,5 mm; Kopplung mit dem Linearwegsensor bei einem Abstand bis zu 5 mm oder einem Querversatz bis 4 mm



P7-LI-Q25L 6901087

geführter Positionsgeber für Linearwegsensoren LI-Q25L, ohne Kugelgelenk



M1-Q25L 6901045


Montagefuß für Linearwegsensoren LI-Q25L; Material: Aluminium; 2 Stück pro Beutel

Maßbild	Тур	ID	Beschreibung
10,6 31,2 0 4,5 15	M2-Q25L	6901046	Montagefuß für Linearwegsensoren LI-Q25L; Material: Aluminium; 2 Stück pro Beutel
2 10 58 80 40 80 20	M4-Q25L	6901048	Montagewinkel und Nutstein für Linearwegsensoren LI-Q25L; Material: Edelstahl; 2 Stück pro Beutel
3,5 M4 5 8 11,5 11,5	MN-M4-Q25	6901025	Nutstein mit M4-Gewinde für rückseitiges Sensorprofil beim Linearwegsensor LI-Q25L; Material: Metall verzinkt; 10 Stück pro Beutel




Maßbild	Тур	ID	Beschreibung
M5 M5 19,2	AB-M5	6901057	Axialgelenk für geführte Positionsgeber
M5 M5 18° 19,2	ABVA-M5	6901058	Axialgelenk für geführte Positionsgeber; Material: Edel- stahl
M5	RBVA-M5	6901059	Winkelgelenk für geführte Positionsgeber; Material: Edel- stahl

4.5.2 Anschlusszubehör








5 Montieren



HINWEIS

Freie Positionsgeber mittig über dem Sensor montieren. LED-Verhalten beachten (siehe Kapitel "Betreiben").

Linearwegsensor mit dem erforderlichen Montagezubehör in der Anlage montieren.






Abb. 4: Beispiel – Montage mit Montagefuß oder Montagewinkel

Montage-Element	Empfohlenes Anzugsdrehmoment
M1-Q25L	3 Nm
M2-Q25L	3 Nm
MN-M4-Q25L	2,2 Nm

Sensortyp	Empfohlene Anzahl der Befestigungen
LI100LI500	2
LI600LI1000	4
LI1250LI1500	6
LI1750LI2000	8



5.1 Freie Positionsgeber montieren

- Freien Positionsgeber mittig über dem Sensor ausrichten.
- ► Wenn die LED 1 gelb leuchtet, befindet sich der Positionsgeber im Erfassungsbereich. Die Signalqualität ist vermindert. Die Ausrichtung des Positionsgebers korrigieren, bis die LED 1 grün leuchtet.
- Wenn die LED 1 gelb blinkt, befindet sich der Positionsgeber nicht im Erfassungsbereich. Die Ausrichtung des Positionsgebers korrigieren, bis die LED 1 grün leuchtet.
- Die LED 1 leuchtet grün, wenn sich der Positionsgeber im Erfassungsbereich befindet.





Abb. 5: Freien Positionsgeber mittig ausrichten

6 Anschließen

- ▶ Während der Elektroinstallation des Sensors die gesamte Anlage in spannungsfreiem Zustand halten.
- ▶ Kupplung der Anschlussleitung an den Stecker des Sensors anschließen.
- ▶ Offenes Ende der Anschlussleitung an die Stromquelle und/oder Auswertegeräte anschließen.

6.1 Anschlussbild






Abb. 6: M12-Steckverbinder – Pinbelegung

Abb. 7: M12-Steckverbinder – Anschlussbild



7 In Betrieb nehmen

Nach Anschluss und Einschalten der Spannungsversorgung ist das Gerät automatisch betriebsbereit.

8 Betreiben

8.1 LED-Anzeigen




Abb. 8: LED-Anzeigen 1 und 2

LED	Anzeige	Bedeutung
LED 1	grün	Positionsgeber im Messbereich
	gelb	Positionsgeber im Messbereich bei verminderter Signalqualität (z. B. zu großer Abstand zum Sensor)
	blinkt gelb	Positionsgeber nicht im Erfassungsbereich
	aus	Positionsgeber außerhalb des eingestellten Messbereichs
LED 2	grün	Spannungsversorgung fehlerfrei
	blinkt grün	IO-Link-Kommunikation aktiv



9 Einstellen und Parametrieren

9.1 Einstellbare Funktionen und Eigenschaften

Die folgenden Funktionen und Eigenschaften können über die IO-Link-Schnittstelle eingestellt und genutzt werden:

- Messbereichsanfang (Nullpunkt) einstellen: Die Steigung der Ausgangskennlinie bleibt unverändert.
- Einstellung der Prozessdaten
 - Normalmodus: Im Normalmodus entsprechen 16 Bit Prozessdaten 65535 Schritten. Der Messbereich ist in die Schritte aufgelöst. Zusätzlich sind drei Diagnose-Bits für die Schwingkreiskopplung vorhanden.
 - Kompatibilitätsmodus: Der Messbereich wird in 1-μm-Schritte aufgelöst. Dazu stehen
 32 Bit zur Verfügung.

9.2 Einstellen über IO-Link

Das Gerät kann über die IO-Link-Kommunikationsschnittstelle innerhalb der technischen Spezifikation (siehe Datenblatt) parametriert werden – sowohl offline z. B. über einen PC mit Konfigurationstool als auch online über die Steuerung. Eine Übersicht der verschiedenen Funktionen und Eigenschaften, die für den IO-Link-Modus eingestellt und genutzt werden können, finden Sie im Kapitel "Einstellen" und im IO-Link-Parameterhandbuch des Geräts. Ausführliche Hinweise zur Parametrierung von Geräten über die IO-Link-Schnittstelle finden Sie im Inbetriebnahmehandbuch IO-Link.

Im IO-Link-Modus können alle Parameter sowohl bei der Inbetriebnahme als auch im laufenden Betrieb über die Steuerung verändert werden.

10 Störungen beseitigen

Die Stärke der Schwingkreiskopplung wird über eine LED angezeigt. Eventuelle Störungen werden über die LED signalisiert.

Sollte das Gerät nicht wie erwartet funktionieren, überprüfen Sie zunächst, ob Umgebungsstörungen vorliegen. Sind keine umgebungsbedingten Störungen vorhanden, überprüfen Sie die Anschlüsse des Geräts auf Fehler.

Ist kein Fehler vorhanden, liegt eine Gerätestörung vor. In diesem Fall nehmen Sie das Gerät außer Betrieb und ersetzen Sie es durch ein neues Gerät des gleichen Typs.



11 Instand halten

Der ordnungsgemäße Zustand der Verbindungen und Kabel muss regelmäßig überprüft werden.

Die Geräte sind wartungsfrei, bei Bedarf trocken reinigen.

12 Reparieren

Das Gerät ist nicht zur Reparatur durch den Benutzer vorgesehen. Sollte das Gerät defekt sein, nehmen Sie es außer Betrieb. Bei Rücksendung an Turck beachten Sie unsere Rücknahmebedingungen.

12.1 Geräte zurücksenden

Rücksendungen an Turck können nur entgegengenommen werden, wenn dem Gerät eine Dekontaminationserklärung beiliegt. Die Erklärung steht unter

http://www.turck.de/de/produkt-retoure-6079.php

zur Verfügung und muss vollständig ausgefüllt, wetter- und transportsicher an der Außenseite der Verpackung angebracht sein.

13 Entsorgen



Die Geräte müssen fachgerecht entsorgt werden und gehören nicht in den normalen Hausmüll.

14 Technische Daten

Gerätespezifische technische Daten

Technische Daten				
Тур	ID	Messbereich	Linearitätsabweichung (auch unter Einfluss von Schock und Vibration)	Abmessungen
LI100P0-Q25LM0-IOLX3-H1141	100012822	100 mm	≤ 0,12 % v. E.	$158 \times 35 \times 25 \text{ mm}$
LI200P0-Q25LM0-IOLX3-H1141	100012823	200 mm	≤ 0,1 % v. E.	$258 \times 35 \times 25 \text{ mm}$
LI300P0-Q25LM0-IOLX3-H1141	100012825	300 mm	≤ 0,07 % v. E.	$358 \times 35 \times 25 \text{ mm}$
LI400P0-Q25LM0-IOLX3-H1141	100012827	400 mm	≤ 0,05 % v. E.	458 × 35 × 25 mm
LI500P0-Q25LM0-IOLX3-H1141	100012828	500 mm	≤ 0,05 % v. E.	$558 \times 35 \times 25 \text{ mm}$
LI600P0-Q25LM0-IOLX3-H1141	100012829	600 mm	≤ 0,04 % v. E.	658 × 35 × 25 mm
LI700P0-Q25LM0-IOLX3-H1141	100012830	700 mm	≤ 0,04 % v. E.	758 × 35 × 25 mm
LI800P0-Q25LM0-IOLX3-H1141	100012831	800 mm	≤ 0,035 % v. E.	$858 \times 35 \times 25 \text{ mm}$
LI900P0-Q25LM0-IOLX3-H1141	100012832	900 mm	≤ 0,035 % v. E.	958 × 35 × 25 mm
LI1000P0-Q25LM0-IOLX3-H1141	100012833	1000 mm	≤ 0,035 % v. E.	1058 × 35 × 25 mm
LI1250P0-Q25LM0-IOLX3-H1141	100012834	1250 mm	≤ 0,05 % v. E.	1308 × 35 × 25 mm
LI1750P0-Q25LM0-IOLX3-H1141	100012836	1750 mm	≤ 0,05 % v. E.	1808 × 35 × 25 mm
LI2000P0-Q25LM0-IOLX3-H1141	100012837	2000 mm	≤ 0,05 % v. E.	2058 × 35 × 25 mm



Allgemeine technische Daten

Technische Daten	
Messprinzip	induktiv
Nennabstand	1,5 mm
Blindzone a	29 mm
Blindzone b	29 mm
Wiederholgenauigkeit	≤ 0,02 % v. E.
Temperaturdrift	≤±0,0001 %/K
Hysterese	entfällt prinzipbedingt
Umgebungstemperatur	-25+70 °C
Betriebsspannung	1530 VDC
Restwelligkeit	≤ 10 % U _{ss}
Isolationsprüfspannung	≤ 0,5 kV
Kurzschlussschutz	ja
Drahtbruchsicherheit/Verpolungsschutz	ja (Spannungsversorgung)
Kommunikationsprotokoll	IO-Link
Diagnose	Positionierelement nicht im Erfassungsbereich über Diagnosebit
Abtastrate	5000 Hz
Stromaufnahme	< 50 mA
IO-Link Spezifikation	spezifiziert nach Version 1.1
Parametrierung	FDT/DTM
Kommunikationsmodus	COM 3 (230.4 kBaud)
Prozessdatenbreite	32 bit
Mindestzykluszeit	1 ms
Funktion Pin 4	IO-Link
Bauform	Profil, Q25L
Gehäusewerkstoff	Aluminium/Kunststoff, PA6-GF30, eloxiert
Material aktive Fläche	Kunststoff, PA6-GF30
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 × 1
Vibrationsfestigkeit	55 Hz (1 mm)
Schwingungsfestigkeit (EN 60068-2-6)	20 g; 1,25 h/Achse; 3 Achsen
Schockfestigkeit	30 g (11 ms)
Schockfestigkeit (EN 60068-2-27)	200 g; 4 ms ½ Sinus
Schutzart	IP67

15 Turck-Niederlassungen – Kontaktdaten

Deutschland Hans Turck GmbH & Co. KG

Witzlebenstraße 7, 45472 Mülheim an der Ruhr

www.turck.de

Australien Turck Australia Pty Ltd

Building 4, 19-25 Duerdin Street, Notting Hill, 3168 Victoria

www.turck.com.au

Belgien TURCK MULTIPROX

Lion d'Orweg 12, B-9300 Aalst

www.multiprox.be

Brasilien Turck do Brasil Automação Ltda.

Rua Anjo Custódio Nr. 42, Jardim Anália Franco, CEP 03358-040 São Paulo

www.turck.com.br

China Turck (Tianjin) Sensor Co. Ltd.

18,4th Xinghuazhi Road, Xiqing Economic Development Area, 300381

Tianjin

www.turck.com.cn

Frankreich TURCK BANNER S.A.S.

11 rue de Courtalin Bat C, Magny Le Hongre, F-77703 MARNE LA VALLEE

Cedex 4

www.turckbanner.fr

Großbritannien TURCK BANNER LIMITED

Blenheim House, Hurricane Way, GB-SS11 8YT Wickford, Essex

www.turckbanner.co.uk

Indien TURCK India Automation Pvt. Ltd.

401-403 Aurum Avenue, Survey. No 109 /4, Near Cummins Complex,

Baner-Balewadi Link Rd., 411045 Pune - Maharashtra

www.turck.co.in

Italien TURCK BANNER S.R.L.

Via San Domenico 5, IT-20008 Bareggio (MI)

www.turckbanner.it

Japan TURCK Japan Corporation

Syuuhou Bldg. 6F, 2-13-12, Kanda-Sudacho, Chiyoda-ku, 101-0041 Tokyo

www.turck.jp

Kanada Turck Canada Inc.

140 Duffield Drive, CDN-Markham, Ontario L6G 1B5

www.turck.ca

Korea Turck Korea Co, Ltd.

B-509 Gwangmyeong Technopark, 60 Haan-ro, Gwangmyeong-si,

14322 Gyeonggi-Do www.turck.kr

Malaysia Turck Banner Malaysia Sdn Bhd

Unit A-23A-08, Tower A, Pinnacle Petaling Jaya, Jalan Utara C,

46200 Petaling Jaya Selangor www.turckbanner.my



Mexiko Turck Comercial, S. de RL de CV

Blvd. Campestre No. 100, Parque Industrial SERVER, C.P. 25350 Arteaga,

Coahuila

www.turck.com.mx

Niederlande Turck B. V.

Ruiterlaan 7, NL-8019 BN Zwolle

www.turck.nl

Österreich Turck GmbH

Graumanngasse 7/A5-1, A-1150 Wien

www.turck.at

Polen TURCK sp.z.o.o.

Wrocławska 115, PL-45-836 Opole

www.turck.pl

Rumänien Turck Automation Romania SRL

Str. Siriului nr. 6-8, Sector 1, RO-014354 Bucuresti

www.turck.ro

Russland TURCK RUS OOO

2-nd Pryadilnaya Street, 1, 105037 Moscow

www.turck.ru

Schweden Turck Sweden Office

Fabriksstråket 9, 433 76 Jonsered

www.turck.se

Singapur TURCK BANNER Singapore Pte. Ltd.

25 International Business Park, #04-75/77 (West Wing) German Centre,

609916 Singapore www.turckbanner.sg

Südafrika Turck Banner (Pty) Ltd

Boeing Road East, Bedfordview, ZA-2007 Johannesburg

www.turckbanner.co.za

Tschechien TURCK s.r.o.

Na Brne 2065, CZ-500 06 Hradec Králové

www.turck.cz

Türkei Turck Otomasyon Ticaret Limited Sirketi

Inönü mah. Kayisdagi c., Yesil Konak Evleri No: 178, A Blok D:4,

34755 Kadiköy/ Istanbul www.turck.com.tr

Ungarn TURCK Hungary kft.

Árpád fejedelem útja 26-28., Óbuda Gate, 2. em., H-1023 Budapest

www.turck.hu

USA Turck Inc.

3000 Campus Drive, USA-MN 55441 Minneapolis

www.turck.us

TURCK

Over 30 subsidiaries and over 60 representations worldwide!



www.turck.com